

Nb = .000

Cu
Sn Mn




Nb = .050

Cu
Sn Mn




Nb = .100

Cu
Sn Mn




Nb = .150

Cu
Sn Mn




Nb = .200

Cu
Sn Mn




Nb = .250

Cu
Sn Mn




Nb = .300

Cu
Sn Mn




Nb = .350

Cu
Sn Mn




Nb = .400

Cu
Sn Mn



Nb = .450

Cu
Sn Mn




Nb = .500

Cu
Sn Mn



Nb = .550

Cu
Sn Mn



Nb = .600

Cu
Sn Mn



Nb = .650

Cu
Sn Mn



Nb = .700

Cu
Sn Mn



Nb = .750

Cu
Sn Mn



Nb = .800

Cu
Sn Mn



Nb = .850

Cu
Sn Mn



Nb = .900

Cu
Sn Mn



Nb = .950

Cu
Sn Mn

