

Cu = .000

Mn
Fe Ni




Cu = .100

Mn
Fe Ni




Cu = .200

Mn
Fe Ni



Cu = .300

Mn
Fe Ni



Cu = .400

Mn
Fe Ni



Cu = .500

Mn
Fe Ni



Cu = .600

Mn
Fe Ni



Cu = .700

Mn
Fe Ni



Cu = 1.000

Mn
Fe Ni

